

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск
662543, г. Лесосибирск ул. Кирова 6, тел. 8(39145) 6-12-92
lesosibirsk.ond@mail.ru

г. Лесосибирск

18 февраля 2021 г.
11 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 5

По адресу/адресам: 662544 Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Урицкого д. 13

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 02 февраля 2021 г. № 5
подписанного главным государственным инспектором г. Лесосибирска по пожарному надзору
А.А. Тепляшиным

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр
социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»» ИНН 2454015273 ОГРН 1042401342136

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

09 февраля 2021 г. с 11 Час. 00 Мин. до 13 ч. 00 м. Продолжительность 2 ч
17 февраля 2021 г. с 10 час. 30 Мин. до 11 час. 00 м. Продолжительность 0,5 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2.5 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор Соловьев Н.А.,
02.02.2021 года

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора г.
Лесосибирска по пожарному надзору Кустов Никита Андреевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

При проведении проверки присутствовали: директор Соловьев Н.А.

(ФИО (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требований которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

1.	Руководитель и ответственное лицо за пожарную безопасность не прошли обучение мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования	Пункт 3 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	Должностное лицо – Директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»
2.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Пункт 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Должностное лицо – Директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»
3.	Устройства для самозакрывания на противопожарных дверях, расположенных на первом этаже здания и помещении пищеблока, находятся в неисправном состоянии.	Пункт 14 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).	Должностное лицо – Директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»
4.	Руководителем организации не предоставлены документы, подтверждающие необходимый предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проема, ведущего из подсобного помещения находящегося в составе пищеблока и ведущего в коридор первого этажа здания.	Пункт 5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3 части здания или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2. Пункт 5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат	Должностное лицо – Директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»

		категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13.130. Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать: - для помещений приготовления пищи (с учетом требований к выделению пищеблоков в соответствии с пунктом 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов питания и камер для пищевых отходов. Пункт 5.5.2 В зданиях и сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф3.1 и Ф3.2, а также в организациях торговли и общественного питания, размещаемых в зданиях, сооружениях других классов функциональной пожарной опасности, помещения производственного, складского назначения, а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями пункта 5.1.2. Пищеблоки, размещаемые в жилых и общественных (кроме класса функциональной пожарной опасности Ф3.2) зданиях, сооружениях I, II и III степеней огнестойкости следует выделять противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - перегородками 2-го типа. Точки общественного питания без пищеблоков (буфеты, кафетерии, бутербродные, барные стойки и т.п.) выделять указанными перегородками не требуется. Примечание. Под пищеблоком подразумевается обособленная группа помещений (исключая зал для посетителей) для приема, хранения, приготовления и выдачи пищи, включая вспомогательные (при наличии) административно-бытовые и технические помещения. Пункт 25 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности	
--	--	---	--

		примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.	
5.	Руководителем организации не обеспечено внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проведенных испытаний пожарных лестниц и ограждений крыш объектов защиты.	Подпункт Б пункт 17 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Должностное лицо – Директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»
6.	Руководитель организации не обеспечивает проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара один раз в год с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Должностное лицо – Директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»
7.	Руководитель организации не обеспечил внесение информации о проверке внутреннего противопожарного водопровода в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Должностное лицо – Директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»
8.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	Должностное лицо – Директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»

		Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	
9.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Должностное лицо – Директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»
10.	Допускается эксплуатация противопожарных дверей в здании, при монтаже которых зазоры были заделаны только пеной без заделки раствором.	Пункт 2 часть 1 статья 6 Федерального закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. Пункт 8.3 ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний Двери следует устанавливать в подготовленные дверные проемы, выполненные с припусками (монтажными зазорами) по ширине и высоте относительно установочных размеров коробки, согласно требованиям, установленным в ГОСТ 31173-2003 (пункт Е.6, приложение Е). Заделка монтажных зазоров должна быть проведена цементно-песчаным раствором или негорючим волокнистым теплоизоляционным материалом, смоченным цементно-песчаным раствором, или противопожарной монтажной пеной, прошедшей испытания на огнестойкость совместно с дверью. Примечание - При использовании противопожарной пены необходимо строго следовать данным, указанным в технической документации на пену в части допустимых размеров монтажных зазоров для заделки пеной (ширина, глубина) и в инструкции ее изготовителя. При заполнении пеной монтажных зазоров после ее окончательного расширения пену следует обрезать по контуру на глубину не	Должностное лицо – Директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»

		менее 5 мм и оштукатурить. Эксплуатация дверей, при монтаже которых зазоры были заделаны только пеной без заделки раствором, не допускается.	
11.	На путях проезда к объекту защиты с северной и восточной стороны, для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, у ворот с ручным открыванием не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот.	Пункт 71 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	Должностное лицо – Директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»
12. ✓	На лестничной площадке лестничного марша, расположенного в западной части здания на первом этаже, осуществляется хранение мебели (диван).	Пункт 71 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». На объектах защиты запрещается к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;	Должностное лицо – Директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *не выявлено*

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *не выявлено*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1) общая характеристика объекта, на 1 л. в 1 экз.

2) Проверочный лист на 10 л. в 1 экз.

3) Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 17.02.2021 г. № 5/1/1-12, на 3 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
г. Лесосибирска по пожарному надзору



Н.А. Кустов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Соловьев Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» февраля 2021г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)